

“第一国宝”五台山佛光寺多处漏雨 山西文物局回应



[摘要

]近日有网友发帖称，山西五台山佛光寺漏雨严重，其中东大殿的漏雨点粗略估计至少有十几处。据该网友发布的图片显示，大殿内顶部的木质建筑有被水浸湿的痕迹，佛像被塑料布遮盖，地上多处水渍。



前沿下多处漏雨。图片来源：爱塔传奇公众号

新京报快讯(记者潘佳锟 实习生李强)今日(8月29日)下午，新京报记者从山西省文物局获悉，此前有人反映佛光寺东大殿多处漏雨问题，系该寺多年未进行过大修，造成屋面筒瓦脱节，抗渗能力减弱，加上近日连降大雨导致。现已采取临时性抢救措施，并组织专家现场指导，尽快编制出维修方案。

近日有网友发帖称，山西五台山佛光寺漏雨严重，其中东大殿的漏雨点粗略估计至少有十几处。据该网友发布的图片显示，大殿内顶部的木质建筑有被水浸湿的痕迹，佛像被塑料布遮盖，地上多处水渍。

今日下午，山西省文物局对上述情况发布说明指出，造成这次漏雨的主要原因是，几十年来佛光寺未进行过大修，梁架中、下金檩滚动、错位，部分椽望槽朽，造成屋面筒瓦脱节，抗渗能力减弱，加上地处五台山区，气候温差较大，冬季冻融现象严重，近日来又连降大雨，导致东大殿出现漏雨现象。



工作人员在给罗汉像盖塑料布，左边罗汉像间放着接水的器具，右下角地上也是漏雨的痕迹。图片来源：爱塔传奇公众号

山西省文物局表示，现已采取临时抢险措施进行加固，确保东大殿和殿内文物安全。同时组织专家来现场指导，对漏雨情况及抢险工程提出具体意见。抓紧组织编制东大殿屋面揭瓦维修方案和保护大棚搭设方案，上报国家文物局。得到批复后，尽快组织实施。

据山西省文物局此前发布的公开资料显示，佛光寺始建于北魏，唐代会昌灭法时曾被毁，后又重修。现存的东大殿集塑像、壁画、墨迹、建筑于一体，是中国目前发现的最早的木结构建筑，被著名建筑学家梁思成称为“第一国宝”。1961年，佛光寺被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。

将建多所中小学和幼儿园去年，南师附中树人学校和凤凰花园城小学（聚泽园小区）投入使用，很多孩子已在这里上学

国产标致3008将搭载两款发动机，发动机最大功率146马力，最大扭矩200N·。

当前文章：<http://www.nxein.com/news/s9pf.pdf>

发布时间：2017-09-20 00:22:02

[不二神探](#) [奥迪s5](#) [zenith](#) [可凡倾听](#) [复仇者联盟2](#) [巨星秀](#) [他知道风从哪个方向来](#) [斗鱼](#)
[入骨暖婚](#) [谢霆锋](#)